

ВНИМАНИЕ !

В связи с проведенной модернизацией станка в руководстве проводятся следующие изменения:

Раздел I.2. Таблицы 2,3 и рисунок 3 заменены новыми

Раздел I.3. Таблица 4 и рисунок 4 заменены новыми

Раздел I.4. пункт I.4.2. вместо коробки скоростей

АКС 206-32-31 /рис.5/ установлена реверсивная коробка передач АКП 209-32Р /рис.5/

рис.5 заменен новым, в коробке вместо пяти электромагнитных муфт установлено шесть, выходной вал поз.1 измен.на поз.3... типа ЭТМ-104 /поз.3/ измен. на типа ЭТМ-104 /поз.1/.

Пункт I.4.3. вместо коробки подач с пятью электромагнитными муфтами и с ручным переключателем диапазонов установлена автоматическая коробка подач на шести электромагнитных муфтах, рисунок 6 заменен новым.

Пункт I.4.4. в описании: Круговые рабочие перемещения револьверной головке сообщаются от коробки подач через цепную передачу редуктора вместо ременной передачи, тип цепи Пр. I2.7-I820-2 ГОСТ I3568-75, длина 0,9М.

Пункт I.4.6... В расточке неподвижной цанги I7 винтами... изменяется на :

В расточке цанги I5 винтами ... и далее в тексте поз. I7 анулируется, рисунки I9 и 2I заменены новыми.

Раздел I.5. Вместимость бака 100 л вместо 50, принимаемое масло ИПП I8 ТУ38.101.413-78 вместо Т 22 ГОСТ 32-74 , рисунок 35 и таблица 6 заменены новыми.

Раздел I.7 в тексте масло Т22 ГОСТ 32-74 изменяется на ИПП I8 ТУ38.101.413-78

Рисунок 38 заменен новыми, в таблицах 7 и 9 масло ИПП I8 ТУ38.101.413-78 вместо Т 22 ГОСТ 32-74

Раздел I.8. Таблица I0.

1. В державках IБ-Д1-55, IБ-Д2-55, IБ-Д3-25, IА-Д3-55, I-Д4-55, I-Д5-55, I-Д6-55, Д9Л-55 на эскизах должно быть $\text{h} 9$ вместо $\text{h} 8$.

2. Для патрона Д26-55 в таблице должно быть Н9 вместо Н8.

3. Для Д15-50 в таблице в графе "Д" должно быть
 h_9 вместо h_8 , а в графе "а" должно быть 6,3 вместо 4,9
8,0 вместо 6,2
7,1 вместо 7,0
11,2 вместо 12

4. На эскизе втулок Д12-55 и Д9-25 должно быть
 h_9 вместо h_8 и Н9 вместо Н8.

5. На эскизе накатки I-Д27-65 должно быть $30h_9$ вместо
 $30h_6$.

6. На вкладышах П1-50, П2-50, П2-50У должно быть ИОДII вместо
ИодIII.

7. П4А-50 изменено на П4Б-50.

В табличке 32П4А-50 и 32И8 - аннулируется.

36П4А-50 изменено на 36П4Б-50

40П4А-50 изменено на 40П4Б-50.

На эскизе вместо размера 190 должен быть 150, вместо
размера 35 должен быть 30, вместо М 48xI,5 должно быть
М 48xI,5-6g левая.

8. 32П5-50 изменено на 32П5А-50.

На эскизе вместо размера 190 должен быть 150,
вместо размера 35 должен быть 30, вместо М48xI,5 должно быть
М48-I,5-6g левая

9. На эскизе втулки П6А-50 заменено h_8 на h_9 .

Раздел I.9. таблица I9 заменена новой,

пункт I.9.4. вводится описание:

"Копировальное устройство".

При работе с копировальным устройством переключатель SAB устанавливается в положение "Копировальный шикл".
в описании "Подача и зажим материала",
последний обзак ... "Стоп" или "Тормоз" ... должно быть
только ... "СТОП" ...

Раздел 2.2., пункт 2.2.3.: рис. 49 заменен новым,
пункт 2.2.4 стр. 56 в тексте ... залить
в бак системы гидравлики 100л масла ИГП 18 ТУЗ8.ПОЛ.413-78
вместо 50л. масла Т22 ГОСТ 32-74
пункт 2.2.4. вводится:

ВИДЕАСЕ !

Баки систем гидравлики и смазки должны заполняться рабочей жидкостью с помощью заправочных станций или устройства, оснащенных фильтрами с номинальной тонкостью фильтрации не грубее 25 мкм.

Раздел 2.4, пункт 2.4.4. последний абзац

Регулировка натяжения ремней ...

аннулируется, введена табличка с основными данными ремней

Раздел 2.6. рисунок 51 и таблица 20 заменены новыми

Раздел 3.2

Пункт 3.2.1

На рисунке 53 должно быть ф 106, 375 + 0,01
вместо ф 106, 373 + 0,012

На рисунке 54 должно быть ф 106, 375 +0,004
-0,006

вместо ф 106, 352-0,012

пункт 3.2.4 марка масла Т22 ГОСТ 32-74
изменена на ИГП 18 ТУ38.101.413_78

Раздел 3.5. комплект поставки.

Ремень плоскозубчатый 5.75.80 - аннулир.

Винт 100-4-55 в кол.6шт - "-"

06-01A-134 Штанга для снятия подмоторной плиты - 2 шт-ввести

Диоды : Д243А 1 шт-ввести

КД 202Д 7 шт-ввести

Цанга подачи круглая 32 П4А - 50 - 1 шт. - аннулир.

36 П4 А-50; 40П4А-50 изм. на 36 П4Б - 50 и 40П4Б-50

32 П5-50 измен. на 32 П5А- 50.

Раздел 3.7 заменен новым

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальные токарно-револьверные станки 1Г340, 1Г340П (рис. 1) с горизонтальной осью револьверной головки предназначены для высокопроизводительного выполнения разнообразных сверлильных, токарных (обточка, расточка, зенкерование, развертывание, отрезка, подрезка, прорезка канавок) и резьбонарезных (метчиками, плашками, с помощью резьбонарезного устройства) работ в условиях серийного производства.

Поперечная обработка осуществляется за счет круговой подачи револьверной головки.

При оснащении дополнительными устройствами на станках может производиться обработка конусов и фасонных поверхностей.

Станки изготавливаются в двух исполнениях: для обработки прутковых материалов шестигранного (с наибольшим размером „под ключ” $S = 32$ мм) и круг-

лого (диаметром до 40 мм) сечений для обработки в трехкулачковом патроне штучных заготовок диаметром до 200 мм.

Автоматическое переключение частоты вращения шпинделя и подач суппорта при смене позиций револьверной головки в соответствии с программой, заданной на штакерной панели пульта управления, значительно повышает производительность работы на станках и удобство их обслуживания.

Для наладки и обработки мелких партий деталей предусмотрено ручное управление станками.

Применение сменных револьверных головок обеспечивает быструю переналаживаемость станков.

Зажим и подача прутков, а также зажим штучных заготовок осуществляется гидравлическим механизмом.

Наиболее допускаемое колебание сечения прутка ± 1 мм, диаметра штучных заготовок ± 3 мм.

Класс точности станка 1Г340 – Н.

Класс точности станка 1Г340П – П.




Рис. 1. Токарно-револьверные станки 1Г340, 1Г340П

1.2. СОСТАВ СТАНКОВ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Общий вид станков с обозначением составных частей показан на рис. 2. Перечень составных частей станков приведен в табл. 1.




Рис. 2. Расположение составных частей станков

Таблица 1


Позиция на рис. 2	Наименование	Обозначение
1	Станина	15.01.000
2	Коробка скоростей	АКС206-32-31
3	Механизм зажима и подачи материала	15.10.000
4	Коробка подач	15.03.000
5	Резьбонарзное устройство	15.21.000
6	Копировальное устройство	41-55
7	Револьверный суппорт	15.04.000
8	Фартук револьверного суппорта	15.05.000
9	Электрооборудование	15.09.000
10	Насосная установка	15.12.000
11	Станция охлаждения	15.13.000
12	Передний барабан упоров	15.73.000
13	Редуктор	15.33.000
14	Стойки	1-11-50
15	Ограждение	15.14.000
16	Станция смазки	15.22.000
17	Шпиндельная бабка	15.17.000
18	Упор ограничения круговых перемещений	15.72.000
19	Отводной упор	15.71.000


Общий вид станков с обозначением органов управления показан на рис. 3. Перечень органов управления приведен в табл. 2.

Таблица 2

Позиция на рис. 3	Органы управления и их назначение
1	Сигнальная лампа „Станок включен”
2	Амперметр „Указатель загрузки главного двигателя”
3	Сигнальная лампа „Отсутствие давления в гидросистеме и системе смазки”
4	Кнопка „Пуск гидравлики и смазки”
5	Переключатель режимов работы (ручное управление, автоматическое управление)
6	Переключатель диапазонов частоты вращения шпинделя
7	Переключатель „Зажим-разжим изделия”
8	Переключатель частоты вращения шпинделя
9	Переключатель включения и выключения системы охлаждения
10	Переключатель пуска, торможения и останова шпинделя
11	Переключатель включения реверса шпинделя
12	Кнопка „Аварийный стоп”
13	Рукоятка фиксирования и расфиксирования револьверной головки
14	Рукоятка включения и выключения механической продольной подачи револьверного суппорта
15	Кнопка включения механической поперечной подачи револьверной головки
16	Рукоятка ручного продольного перемещения револьверного суппорта

Рис. 6 Краска нарез





ВНИМАНИЕ!

К стр. 19
раздел I.4.6

Согласно техническим условиям на станок величина оттягивания калиброванного прутка от упора не должна превышать 1,0 мм, а стабильность величины оттягивания находится в пределах 0,2 мм.



Рис. 18. Передний индикаторный барабан упоров:
I – шпиндельная бабка; II – револьверный суппорт

1.4.6. Механизм зажима и подачи материала

Механизм предназначен для зажима и подачи пруткового материала, а также для зажима штучных заготовок в трехкулачковом патроне.

Конструкция механизма, включающая подвижную и неподвижную цанги зажима, обеспечивает высокую стабильность положения (в пределах 0,1 мм) торца зажатого прутка.

Корпус цангового патрона 12 (рис. 19) закреплен на переднем фланце шпинделья. Зажимная подвижная цанга 15 связана с корпусом поводковыми штифтами 14.

Зажимная цанга навинчена на трубу зажима 9. В расточке неподвижной цанги 17 винтами 18 крепятся сменные вкладыши 19, которые удерживаются от проворота штифтами 16.

При перемещении зажимной цанги 15 вперед происходит разжим материала, при перемещении назад — зажим. Усилие на зажимную цангу передается трубой зажима 9, связанной с помощью гаек 3 и 4 с поршнем 6 цилиндра зажима 7.

Подвод масла к обеим полостям цилиндра осуществляется с помощью неподвижной маслоподводящей втулки 8, расположенной внутри шпиндельной бабки.

Цилиндр подачи материала 24 размещен в кронштейне 25, закрепленном на заднем торце шпиндельной бабки. Масло, поступающее в левую полость цилиндра, перемещает вправо поршень и, соответственно, ползун 26, скользящий по направляющим штангам.

В ползуне закреплен подшипник 28, в котором вращается втулка 2. К ней винтом 30 прикрепляется труба по-

дачи 10 с ввинченной в нее сменной подающей цангой 11. Подшипник закрыт с двух сторон крышками 27. При движении ползуна вправо подается пруток. После поступления масла в правую полость цилиндра подачи происходит отвод цанги по прутку, зажатому в зажимной цанге, — происходит набор прутка.

Ползун 26 отходит влево до упора 29, который регулирует величину подачи прутка, перемещаясь по штанге.

Вкладыш 19, подающие цанги 11 и кольца 31 являются сменными деталями и устанавливаются в соответствии с диаметром и формой обрабатываемого материала. Комплект этих деталей для круглых и шестигранных прутков поставляется вместе со станком.

Для подачи круглых прутков диаметром 20 ... 30 мм и шестигранных прутков с размером „под ключ” S=19 ... 27 мм применяется универсальная цанга подачи (рис. 20). Цанга состоит из трубы 1, пружины 2 и насадки 3. Она снабжена двумя сменными комплектами шариков 4 и 5.

Комплект шариков большего диаметра дает возможность подавать прутки диаметром 20 ... 24 мм и с размером „под ключ” S = 19 ... 22 мм. Комплект шариков меньшего диаметра применяется при подаче прутков диаметром 24 ... 30 мм и с размером „под ключ” S=24 ... 27 мм.

Для подачи прутков диаметром 32 ... 40 мм и с размером „под ключ” S = 32 мм служат сменные цанги подачи.

Для зажима деталей в трехкулачковом патроне корпус цангового патрона 12 (рис. 19), цанги 15 и 17, втулка 21, а также труба подачи с цангой снимаются. На трубу за-




Рис. 19 Механизм зажима и подачи материала

у на
уток

чено
оль-
ре-
ко-
юча-
сул-
йки,
ины
ста-
ахо-
оси
ли-
ози-
у 4,
и ли-
ется
том
от-
тие
от-

Карта настроенных размеров инструментов к токарно-револьверному станку				Модель станка		Инвентарный номер	Обозначение изделия
				1Г340, 1Г340П			
Постоянные характеристики		Номер перехода	Номер позиции	Настроенные размеры		A_x	Примечание:
Номер	m			A_x	A_y		
1-2		9-10		A 1	61	—	94
2-3		10-11		A 2	66	—	90
3-4		11-12		A 3	56	23	114
4-5		12-13		A 4	78	—	114
5-6		13-14		A 5	71	21	114
6-7		14-15		A 6	72	18	83
7-8		15-16		A 7	100	—	83
8-9		16-1		A 8	65	24	104
				A 9	60	—	104
				A 10	75	23	96
				A 11	59	—	96
				A 12	115	—	49
				A 13	110	—	71
				A 14	—	—	—

Расчетная формула:

К стр.31
раздел I.4.I3

Отрезной суппорт предназначен для отрезки деталей из пруткового материала. При установке трехкулакового патрона для обработки штучных заготовок отрезной суппорт необходимо снять.

Для работы на станке без отрезного суппорта предусмотрено прилагаемое к станку переднее ограждение с открывающимся экраном.




Рис. 33. Отрезной суппорт (см. также стр. 32.)

Таблица 6

Позиция на рис.35	Наименование	Тип	Количества
1	Гидроклапан давления	ВИГ-54-22	1
2	Гидрораспределитель	54БИГ73-II	1

стр.33 (ПЗ40П)

Раздел Гидравлическая система

ВНИМАНИЕ!

Реле давления отключает главный двигатель станка при падении давления в гидросистеме ниже 0,6 МПа

10	Фильтр грубой очистки	Г41-14	1
11	Клапан редукционный	М-ПКР-10	1
12	Реле давления	РГ 62-II	1
13	Сепаратор патронный магнитный	ЗОСТ2 Г42-1-73	1
14	Фильтр воздушный	Г45-22	1
15	Фильтр заливной	Г48-3М151.10В13	1




Рис.35 Гидравлическая схема:
I-смазка; II-разжиг прутка; III-зажиг прутка; IV-набор прутка

Таблица 6

Позиция на рис.35	Наименование	Тип	Коли-чество
1	Гидролапан давления	ВНГ-54-22	1
2	Гидораспределитель	54БНГ73-II	1
3	Клапан обратный	НГБ1-22	1
4	Манометр	МТЗ-60/3-60х4	1
5	Золотник включения манометра	ЗМ2.20320	1
6	Гидролапан давления	ВНГ54-22	1
7	Реле давления	НГ62-II	1
8	Фильтр	Ф7М 12-25 200	1
9	Насос пластинчатый	Г12-32А	1
10	Фильтр грубой очистки	Г41-14	1
11	Клапан редукционный	М-ПКР-10	1
12	Реле давления	НГ 62-II	1
13	Сепаратор патронный магнитный	ЗОСТ2 Г42-1-73	1
14	Фильтр воздушный	Г45-22	1
15	Фильтр заливной	Г48-3М151.10В13	1




Рис.35 Гидравлическая схема:
1-спуск; 2-разжим прутка; 3-зажим прутка; 4-набор прутка





Рис. 35 Гидравлическая схема:
I-смазка; II-разжиг прутка; III-зажиг прутка; IV-надор прутка



жку подачи.
коростей
из коробки скоростей

К стр. 34
раздел I.7

При работе на станке с использованием системы охлаждения щель наконечника следует располагать вдоль оси обрабатываемой детали.

Перед остановом шпинделья необходимо прекратить подачу охлаждающей жидкости в зону резания.





Рис. 38 Станочная сеть.

I. Манометр.
II. Фильтр промежуточный (залив масла).
III - подвод масла к фартуку и коробке подач.
IV. Клапан предохранительный. V - реле давления. VI - насос



К стр. 35
раздел I.7

ВНИМАНИЕ!
Смазку направляющих производить каждые 4 часа при
 $n = 1000$ об/мин и $S = 0,45$ мм/об




Рис. 38 Стационарная смазка

I. Манометр.
II. Фильтр приемный (залив масла).
III - подшипник качения к коробке подач.
IV - поддон масла к фильтру и коробке подач.
V - реле давления. VI - насос с мембранным предохранительным.




Рис. 38

Станочная схема

Рис. 38

I. Манометр.
II. Фильтр приемный (залив масла).
III. - подвод масла к фильтру и коробке подачи.
IV. - реле давления. V. - насос смазки. VI. - слий масла из коробки скоростей
VII. клапан предохранительный.





Эскиз

Обозначение


Наименование

Вниманию потребителя!


Для повышения надежности работы тиристоров К7202н в цепях постоянного тока при индуктивно-емкостной нагрузке на релейной паре установлены разъядоры ПЭЗР-10-10 ом, на которых хомутики должны быть установлены строго посередине.







№ документа	φ
35П74Б-50	35
40П74Б-50	40



32П5Л-50 Цанга
шестигранная



Эскиз	Обозначение	Наименование						
  <table border="1"> <tr> <td>№ детали</td> <td>d</td> </tr> <tr> <td>38174Б-50</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>40174Б-50</td> <td>40</td> </tr> </table>	№ детали	d	38174Б-50	36	40174Б-50	40	П4Б-50	Цанга круглая
№ детали	d							
38174Б-50	36							
40174Б-50	40							
 	З2П5А-50	Цанга шестигранная						

Исполнение:

Таблица 19

Обозначение на рис. 41	Зона на рис. 41	Наименование	Тип	Кол-во
F A1	I	Выключатель автоматический $I_H=32A$, отсечка I_2-I_H	AK63-3МУЗ	I
F A2	5	Выключатель автоматический $I_H=8A$, отсечка I_2-I_H	AK63-3МУЗ	I
F A3	II	Выключатель автоматический переменного тока $I_H=3,2A$, отсечка $5-I_H$	A63-МУЗ	I
F A4	I2	Выключатель автоматический переменного тока, $I_H=5A$, отсечка $10-I_H$	A63-МУЗ	I
F A5	I0	Выключатель автоматический постоянного тока, $I_H=8A$, отсечка $5-I_H$	A63-МУЗ	I
S A1,5,7,8	2I...45	Переключатель кулачковый	ПКУЗ-IIИ0101	4
S A3,4	14,17	Переключатель кулачковый	ПКУЗ-IIС6020	2
S A6	19	Переключатель кулачковый	ПКУЗ-IIС0102	I
S A9	73	Переключатель кулачковый	ПКУЗ-IIХ6006	I
S A10	73	Переключатель кулачковый	ПКУЗ-IIМ6016	I
S A11	15	Переключатель типа "Тумблер"	ТВ2-1	I
S A13	56...71	Переключатель щеточный	НПР-24ПН1	I
S B1	13	Кнопка управления	КЕ-021-У3-5	I
S B2	14	Кнопка управления	КЕ-031-У3-4	I
K M1	14	Пускатель магнитный	ПМЕ-III	I
K M2,7	16,21	Пускатель магнитный	ПМЕ-071	2
K M5,6	19,20	Пускатель магнитный	ПМА-3502У4	I
K M8,9	22,23	Пускатель магнитный	ПМЕ-III3	I
K I...II	46...74	Реле промежуточное, 24В	РМУГ	II
S P1,2,3 -Q9,13,14	15 53	Микровыключатель, исп. 122	МПИ101	6
S Q10,II	I	Микровыключатель, исп. 322	МПИ105	2
S Q5	46	Микровыключатель, исп. 322	МП2101	I
S Q3 E. L	23 12	Микровыключатель, исп. 522	МП2302	I
H L1...18	25...70	Лампа местного освещения	М024-40У3	I
M I	4	Лампа коммутатосная	KM48-50	18
		Двигатель 220/380В, 50Гц, $7,1/0,5 \text{ кВт } 950/1470\text{мин}^{-1}$	4А160\$6/4 ПУЗ	I
		M301		

обозна- чение на рис. 41	Зона на рис.41	Наименование	Тип	Коли- чество
M2	5	Двигатель 220/380В, 50Гц, 2,2 кВт, 950 мин ⁻¹ , М301	4А100Л 6ПУЗ	1
M3	6	Двигатель 220/380В, 50Гц 0,25кВт, 1365 мин ⁻¹ , М301	4АХ63А4ПУЗ	1
M5	8	Двигатель 220/380В, 50Гц 1,5кВт, 2880 мин ⁻¹ , М301	ДИР80А2ПУЗ	1
M4	7	Электронасос 220/380В, 50Гц, 0,12 кВт, 2800 мин ⁻¹	П-25МУ4	1
YC7...15	37...49	Муфта электромагнитная	ЭТМ-072-ЛН	8
YC13	47	Муфта электромагнитная	ЭТМ-082-2А	1
YC1...5	29...33	Муфта электромагнитная	ЭТМ-104-1А	5
YC6	35	Муфта электромагнитная	ЭТМ-114-ЛН	1
YV	15	Электромагнит толкающий	МТ-5202К	1
KE1,2	3,4	Реле электротепловое на 16А	ТРН-25У4	2
KE3	5	Реле электротепловое на 6,3А	ТРН-10У4	1
KE4	6	Реле электротепловое на 1,25А	ТРН-10У4	1
KE5	7	Реле электротепловое на 0,5А	ТРН-10У4	1
KE6	8	Реле электротепловое на 3,2А	ТРН-10У4	1
TG	8	Трансформатор 380/110/24/29В	ОСМ-0,4УЗ	1
R4,7	31,33	Резистор	ПЭВ-7,5-100 Ом	2
R1...17	29...49	Резистор	МЛТ-2-4700М	15
C1...15	28...49	Конденсатор	К50-6-50-2000 мкФ	13
C16,17,18	9	Конденсатор (10 мкФ)	МБГО-2-600-10-II	3
VC,V16,17	11,48.	Диод (10A, 200В)	Д243А	6
V1...128	55...76	Диод (3A, 200В)	КД-202Л	124
P	3	Указатель нагрузки	Э803Л	1
EL	12	Кронштейн местного освещения	НКСО1х100/100-03	1
HL1	28	Арматура сигнальная	АМЕ-3252ЛУ2	1
HL2	28	Арматура сигнальная	АМЕ-3212ЛУ2	1

Обозна- чение на рис.	Зона на рис.	Наименование	Т и п	Коли- чество
AI	AI			
HL3...18	55...70	Ламподержатель	ДКЛ-2	16
x1...15	29...49	Тиристор	КУ-202Н	15
HL19	2	Сигнальное устройство	УПС-2У2	1
391,2,4, 12	18,23,29	Включатель конечный	ВП15-21А221-54У2.8	4
R20...34	29...50	Резистор	МЛТ-0,5-51 0м	15
R40...52	29...45	Резистор	ПЭВ-7, 5-1 0м	13

1.9.6. Защита

Все электродвигатели, цепи управления и местного освещения защищены от токов короткого замыкания автоматическими выключателями.

Все электродвигатели защищены от длительных перегрузок тепловыми реле.

Нулевая защита обеспечивается невозможностью самопроизвольного включения магнитного пускателя КМ1 после снижения напряжения до 35 ... 40% от номинального значения или исчезновения напряжения в сети.

1.9.9. Подключение станка к сети и уход за электрооборудованием

При монтаже и эксплуатации электрооборудования следует руководствоваться схемами, приведенными на рис. 42 ... 46.

После установки станка перед подключением к сети его необходимо надежно заземлить. Для заземления служит винт, установленный на задней стороне станины со знаком ∇ . Площадь сечения заземляющего провода должна быть не менее 1,5 мм².

При подключении станка к сети используются клеммы

К стр.50

ВНИМАНИЕ !

В данном руководстве электросхемы рис. 44, 45, 46 недействительны.

Схемы электрические принципиальные и монтажные даны отдельным приложением.

соответствующими ТУО и ТУ000- от номинального значения тока. Основная погрешность указателя (в пределах рабочей части шкалы) не превышает 4% от номинального значения тока.

1.9.8. Освещение

На станке установлен кронштейн местного освещения с лампой EL (зона 12). Включение и выключение освещения производится переключателем SA2 (зона 11), установленным в основании отражателя.

щаться против часовой стрелки. Если направление вращения шпинделя противоположное, следует поменять местами любую пару проводов на клеммах А, В и С. После этого электрошкаф должен быть закрыт на ключ.

Во время эксплуатации станка надо тщательно следить за состоянием электрооборудования. Не реже одного раза в год следует проверять состояние его изоляции.

Сопротивление изоляции в любой точке электрооборудования, не соединенной электрически с землей, при отсоединеных электродвигателях должно быть не менее




Рис. 45. Электрическая схема соединений панели СУР




Рис. 49. Основные установки отанка № 9.


1-я буда ограждения. 2- электроприбор. 3- насосная установка. 4- 709809 засетроэнергии

К разделу 2.4.4

ВНИМАНИЕ !

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ РЕМНЕЙ

Обозначение	Наименование	Поз. на рис. 50	Величина натяжения, Н
630Н-300 (7-75-80)	Ремень плоскозубчатый	I	96
450Н-100 (4-90-32)	Ремень плоскозубчатый	3	32
370Н-100 (4-75-32)	Ремень плоскозубчатый	4	32
E-I250III	Ремень клиновой ГОСТ I284.1-80... ...ГОСТ I284.3-80	5	50



1 - кольцо;

2 - шкив;

3 - шпиндель


12
сте
на;
има
по-
ель
ро-
не

51.

ВНИМАНИЕ!

При разборке шпинделя при повторной сборке
необходимо выдержать ширину кольца поз. I

$$B = \ell_2 - \ell_1 + 0,02$$



1 - кольцо;

2 - шкив;

3 - шпиндель

12
юсте
на;

има

по-

ель

тро-

, не

51.

57

К стр. 59

ВНИМАНИЕ !

Минимальные размеры обрабатываемого прутка при зажимной и подающей трубах, мм

круглого /диаметр/. 24

шестигранного /размер под ключ/. 19

Наибольший диаметр штучной заготовки, обрабатываемой в трехкулачковом патроне, мм. 200

Точность обработки по длине ,мм. 0,12...0,14




Рис. 51 Схема расположения подшипников

стр. 59

			суппорт		
I05	0	0	суппорт	(7)	I
			То же	3	2
			Фартук	19	I
305	0	0	"	22	I
Подшипник TOCT 8338-75					
I06	0	0	Фартук	20	2
			редуктор	26	2
I07	0	0	коробка передач	33	3
			фартук	21	I
			коробка передач	36	I




Рис. 51 Схема расположения подшипников

стр. 59

			суппорт	(7)	I
105	0	0	то же	3	2
			фартук	19	1
305	0	0	"-	22	1
Подшипники ГОСТ 8338-75					
106	0	0	Фартук	20	2
			редуктор	26	2
			коробка передач	33	3
107	0	0	фартук	21	1
			коробка передач	36	1

Таблица 20

Наименование	Класс точности		Куда входит	Позиция на рис.	К-во
	ИГ340	ИГ340П			
I	2	3	4	5	6
Подшипник ГОСТ 333-71				51	
7204	0	0	Фартук	24	I
7305	0	0	То же	18	I
Подшипник ГОСТ 831-75					
36207	0	0	Резьбонарезное устройство	51; 54	2
46117	5	4	Шпиндельная бабка	53	I
46205	0	6	Суппорт	II	I
46215	6	6	То же	5; 9	2
Подшипник ГОСТ 6874-75					
8105	0	0	"	12	I
8117	5	4	Шпиндельная бабка	59	I
Подшипник ГОСТ 7634-75					
3608	0	0	Коробка передач	40	I
3609	0	0	"	43	I
Подшипник ГОСТ 8338-75					
104	0	0	Фартук суппорт	13 7	I
105	0	0	То же фартук	3 19	2 I
305	0	0	"	22	I
Подшипник ГОСТ 8338-75					
106	0	0	Фартук редуктор	20 26	2 2
			коробка передач	33	3
107	0	0	фартук коробка передач	21 36	I I

Наименование	Класс точности		Куда входит	Позиция на рис.	К-во
	ГР340	ГР340П		51	
Подшипник ГОСТ 8338-75	200	0	0	суппорт	4
	204	0	0	коробка подач	28,27
			резьбонарезное устройство	52,56	2
	205	0	0	фартук	14,25
			коробка подач	48 47,46,45	5
	110	0	0	фартук	16
	206	0	0	то же	29
	208	0	0	коробка передач	38
	210	0	0	фартук	15
	306	0	0	коробка передач	31
	307	0	0	то же	39
I000905	0	0	суппорт	8	3
			коробка подач	61	2
I000902	0	0	"	37	3
I000906	0	0	суппорт	6	2
			коробка передач	30	3
			коробка подач	57,55, 58	8
I000907	0	0	Редуктор	2	2
7000103	0	0	Редуктор	1	2
Подшипник ГОСТ 4060-60					
864705	0	0	Суппорт	10	2
Подшипник	I000908	0	0	Коробка передач	34
	1000909	0	0	"	41
ГОСТ 8338-75	7000108	0	0	"	35
	7000109	0	0	"	42
	7000406	0	0	"	32

四

Номер акта	Приче- пление
(р)	(р)
7	8
7,430	9
2,010	—
2,28	—
0,265	—
0,265	—
2,1	—
0,84	—
2,68	—
0,67	—

Электродвигатель Насоса смазки;
тип 4АХ63В4У5. МЗОГ

частота вращения, мин⁻¹

Мощность, кВт

1365

0,37 (0,27)

ПРИМЕЧАНИЕ: тип и мощность электродвигателя насоса смазки определяет завод-поставщик насосов.

Comp. 63

Наименование	Обозначение	Сборочное единица	Сведения на станк
СЕРЕБРО			
Автоматический выключатель	АК63-3МУ3	15.09.200	
Выключатель путевой	А53-1МУ3	15.09.200	
	ВИИ5-21А221-5472.8	15.14.000	
		15.04.000	
		15.10.000	
		15.14200	
Кнопка управления	КЕ-011-73	15.09.100	
Микропереключатель	КЕ-021-73	15.09.100	
	МП-1000	15.05.000	
		15.09.200	
	МП-2000	15.04.000	
Переключатели	ПКУ3-Л1101О102	15.71.000	
	ПК73-Л1101О102	15.09.100	

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
на станке модели ИГМО (ИГ340П)

Наименование	Обозначение	Сборочные единицы			Масса т.шт.	Масса на изделие	Номер акта	Приме- чание
		Обозначение	К-во	К-во на изл.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
СЕРЕБРО								
Автоматический выключатель	АК63-ЗМУЗ	I5.09.200		2	3,716	7,432		
	А63-ІМУЗ	I5.09.200		3	0,67	2,010		
Выключатель путевой	ВП15-21А221- 5472.8	I5.14.000	I					
		I5.04.000	I	4	0,57	2,28		
		I5.10.000	I					
		I5.14300	I					
Кнопка управления	КЕ-0II-УЗ	I5.09.100		I	0,265	0,265		
	КЕ-02I-УЗ	I5.09.100		I	0,265	0,265		
Микропере- ключатель	МП-1000	I5.05.000	3					
		I5.09.200	2	5	0,42	2,1		
	МП-2000	I5.04.000	I	2	0,42	0,84		
		I5.71.000	I					
Переключатели	ПКУЗ-ІІІОІ01	I5.09.100		4	0,67	2,68		
	ПКУЗ-ІІІОІ02	I5.09.100		I	0,67	0,67		

07660

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПКУЗ-IIМ6016	15.09.100		I	4,02	4,02		
	ПКУЗ-IIХ6006	15.09.100		I	4,02	4,02		
	ПКУЗ-IIС6020	15.09.100		2	4,02	8,04		
Пускатель магнитный	ПМА-3502У4	15.09.200		I	7,2	7,2		
	ПМА-3102У4	15.09.200		I	3,6	3,6		
	ПМЕ-07I	15.09.200		2	3,012	6,024		
	ПМЕ-I П	15.09.200		I	4,453	4,453		
	ПМЕ-II З	15.09.200		I	8,906	8,906		
Реле промежуточное	РМУТ	15.09.200		II	0,235	2,585		
Реле тепловое	TPH-25	15.09.200		2	0,29	0,58		
	TPH-10	15.09.200		4	0,29	I, I6		
ВСЕГО:						69,13		

с.п. 60

СВЕДЕНИЯ О НОРМАХ
обслуживания станка

№ пп	Наименование показателей	Станок	
		ИГ340	ИГ340П
1.	Ремонтная сложность механической части	12,5	14
2.	Ремонтная сложность электрической части	23,0	23,0
3.	Разряд рабочего	3	3...4
4.	Разряд наладчика	4...5	5
5.	Количество обслуживаемых станков		
	— одним наладчиком	6	6
	— одним рабочим	1	1