

**ISO 9001**

**ШАРИКОВЫЕ  
ВИНТОВЫЕ  
ПЕРЕДАЧИ**



**МИКРОН®**

МИКРОН является убежденным и последовательным приверженцем бескомпромиссной позиции в вопросах **Качества**, предполагая **Качество** не столько философской категорией, сколько целью и смыслом осознанного труда разумных людей, избравших собственный жизненный путь на основе коллективного стремления к лучшей жизни.

## ISO 9001



## МИКРОН MICRON

МИКРОН – один из ведущих производителей шариковых винтовых передач (ШВП). На предприятии используется самое современное технологическое оборудование, работает собственная проектная организация, внедрены эффективные методы управления. Система Менеджмента Качества сертифицирована на соответствие стандарту ISO:9001; продукция соответствует всем требованиям международных стандартов и поставляется во все регионы мира.

Применение ШВП даёт возможность создать экономичные, надежные высокопродуктивные механизмы благодаря высокой способности к нагрузкам, долговечности, высокой осевой жесткости, плавности движения, КПД 85-90%, надёжности при высоких скоростях.

Указанные преимущества обеспечиваются заменой трения скольжения трением качения, твёрдостью рабочих поверхностей HRC 59-61, оптимальным соотношением диаметра шарика, радиуса профиля и угла контакта, правильным выбором типоразмера ШВП.

MICRON is among top world ball screw manufacturers. The factory is equipped with present-day technical machines and tools, has its own design office, and uses effective production control. Company's Quality Management System conforms to ISO:9001. MICRON's products meet all international standards and though are exported to all regions of the world.

Ball screw use allows economical, reliable, efficient mechanisms creation. Ball screws have high carrying capacity, long life, high axial rigidity, soft movement, efficiency of 85–90%, high speed reliability.

Those characteristics are provided by rolling friction instead of sliding friction, HRC 59-61 hardness of working faces, optimal correlation of ball diameter, thread profile radius and contact angle, correct selection of ball screw series.



## ПРИМЕНЕНИЕ ШВП BALL SCREW USAGE

**Применение шариковых винтовых передач (ШВП) даёт возможность создать экономичные, надёжные, высокопроизводительные механизмы благодаря следующим качествам:**

- высокая нагрузочная способность;
- большая долговечность;
- высокая осевая жёсткость;
- плавность хода;
- высокий коэффициент полезного действия (85–90%);

• надёжность при работе на высоких скоростях;

**Указанные преимущества обеспечиваются за счёт:**

- замены трения скольжения трением качения;
- твёрдости рабочих поверхностей HRC 59–61;
- оптимального соотношения диаметра шарика, радиуса профиля резьбы и угла контакта;
- оптимального выбора типоразмера ШВП.

**ШВП с успехом применяются в:**

- станкостроительной промышленности;
- сталелитейной промышленности;
- автомобильной промышленности;
- ядерной технике;
- авиастроительной промышленности;
- военной технике;
- медицинской технике;
- всех отраслях общего машиностроения.

**Размеры выпускаемых ШВП:**

- диаметр от 8 до 125 мм;
- шаг резьбы от 1,5 до 50 мм;
- длина винта до 12000 мм.

Возможен выпуск передач по специальному заказу.

Метрологическое и специальное оборудование обеспечивает контроль по всем техническим и эксплуатационным характеристикам: кинематической и геометрической точности, моменту холостого хода, жёсткости и т. д. При освоении новой конструкции ШВП мы проводим стендовые испытания на долговечность.

**Using of ball screws allows you to make machines of high economically effectiveness, reliability, efficiency because of following ball screws' qualities:**

- high loading ability;
- long life;
- high axial rigidity;
- easy travel;
- high efficiency of 85–90%;
- reliability at high speeds.

**These advantages are based upon:**

- sliding friction replaced by rolling friction;
- HRC 59–61 hardness of working surfaces;
- optimal correlation of ball diameter, thread profile radius, and contact angle;
- correct selection of ball screw series.

**Ball screws are used widely in:**

- machine-tool construction;
- mechanical engineering;
- steel industry;
- automobile industry;
- nuclear technology;
- aircraft industry;
- military equipment;
- medical equipment.

**We manufacture ball screws:**

- with diameter 8 to 125 mm;
- with 1,5 to 50 mm lead;
- with screw length up to 12000 mm;
- based on your custom drawings.

We constantly check and control ball screws manufactured for kinematics and geometrical precision, drag torque, rigidity and so on. All ball screws of new designs are stand-tested for their life.



## ТИПОРАЗМЕРЫ ШВП BALL SCREW SERIES

### OMB01

ШВП с предварительным натягом. Натяг создан и зафиксирован дифференциальным зубчатым зацеплением гаек с цилиндрическим фланцевым корпусом. Профиль резьбы – готическая арка. Применяется, преимущественно, в ремонтных целях.

Preload ball screws. Preload is made by gear rims arranged on seminuts in tubular housing. Gothic arc profile thread. Usually used in repair tasks.



### OMB10, OMB15

ШВП с предварительным натягом. Натяг создан и зафиксирован дифференциальным зубчатым зацеплением гаек с призматическим корпусом. Профиль резьбы – готическая арка. Применяется, преимущественно, в ремонтных целях.

Preload ball screws. Preload is made the same way as for OMB01, but with semi-nuts in prism housing. Gothic arc profile thread. Usually used in repair tasks.

### OMB 22

ШВП с предварительным натягом или зазором. Натяг обеспечивается селективно. Профиль резьбы – готическая арка. Применяется для обеспечения транспортных перемещений с возможностью установки фланца любой конфигурации при помощи прецизионной метрической резьбы.

Preload or non-preload ball screws. Preload is made selectively. Gothic arc profile thread. Used for precision travels, allows any design flange installation because of precision metric thread.

### OMB 25, OMB 30, OMB 35

ШВП с предварительным натягом. Натяг создан и зафиксирован дифференциальным зубчатым кольцом. Профиль резьбы – готическая арка. Применяется для обеспечения прецизионных перемещений.

Ball screws with preload made and fixed by differential gear ring. Gothic arc profile thread. Used for precision travels.

### OMB 40, OMB 45

ШВП с предварительным натягом или зазором. Натяг обеспечивается селективно. Профиль резьбы – готическая арка. Применяется для обеспечения прецизионных или транспортных перемещений.

Preload and/or-preload ball screws. Preload is made selectively. Gothic arc profile thread. Used for precision and transport travels.

### OMB 50

ШВП с предварительным натягом. Натяг создан осевым смещением витков резьбы гаечной группы. Профиль резьбы – готическая арка. Применяется для обеспечения прецизионных перемещений.

Ball screws with preload made by axial offset displacement of nut thread turns. Gothic arc profile thread. Used for precision travels.

### OMB 55

Миниатюрные ШВП с предварительным натягом или зазором. Натяг обеспечивается селективно. Профиль резьбы – готическая арка. Применяются для обеспечения прецизионных или транспортных перемещений.

Miniature preload or non-preload ball screws. Preload is made selectively. Gothic arc profile thread. Used for precision and transport travels.

### OMB 65

Многозаходная ШВП с предварительным натягом или зазором. Натяг обеспечивается селективно. Профиль резьбы – готическая арка. Применяется для обеспечения высоких скоростей прецизионных или транспортных перемещений.

Preload or non-preload multi-start ball screws. Preload is made selectively. Gothic arc profile thread. Used for high-speed precision and transport travels.












## МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯГА PRELOAD CREATION METHODS




Осявым смещением либо поворотом двух полугаек относительно друг друга с последующей фиксацией их положения. Полугайки при этом упираются в компенсационное кольцо (**OMB25, OMB30 и OMB35**) либо во внутренний бурт специального корпуса (**OMB01, OMB10 и OMB15**).  
By axial displacement or turn of two semi-nuts opposite one another with fixing of their position followed. Herewith semi-nuts plant against compensation ring (**OMB25, OMB30, and OMB35**) or internal shoulder of special case (**OMB01, OMB 10, and OMB15**).



Поворотом двух полугаек относительно друг друга с последующей фиксацией их положения специальными механизмами (**OMB25, OMB30 и OMB35**).  
By turn of two semi-nuts opposite one another with fixing of their position by special appliances followed (**OMB25, OMB30, and OMB35**).



Подбором диаметра шариков (**OMB40, OMB45**).  
By ball diameter selection (**OMB40, OMB45**).



Смещением витка в гайке на расчётную величину  $\Delta$  и подбором диаметра шариков (**OMB50**).  
By displacement of nut turn on rated value  $\Delta$  and ball diameter selection (**OMB50**).

## КРИТИЧЕСКАЯ ОСЕВАЯ СИЛА CRITICAL AXIAL FORCE


Длина ШВП между опорными шейками ограничивается критической осевой силой

Ball screw length between bearing necks is limited by critical axial force:

$$P_{kp} = \frac{\pi^3 \cdot E \cdot d^4 \cdot S}{64 \cdot (\mu \cdot l)^2} \geq P_{max}$$

$E$  – модуль упругости материала винта,  
 $E = 2,1 \times 10^5$  МПа;  
 $d$  – диаметр резьбы винта по впадинам;  
 $S$  – коэффициент запаса винта,  
 $S = 0,5...0,8$ ;  
 $\mu$  – коэффициент, зависящий от способа закрепления винта;  
 $l$  – длина нагруженного участка винта, мм

$E$  – material modulus of elasticity,  
 $E = 2,1 \times 10^5$  MPa;  
 $d$  – root diameter of ball screw shaft;  
 $S$  – safety factor,  $S = 0,5...0,8$ ;  
 $\mu$  – mounting correction factor;  
 $l$  – length of unsupported shaft, mm.



## ПРЕДЕЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ SWIVEL SPEED LIMIT

Работоспособность ШВП ограничена критической частотой вращения  
Ball screw work capacity is limited by the critical swivel speed:



$$n_{kp} = 5 \cdot 10^5 \cdot \frac{d}{l^2} \cdot v \cdot S \quad n_{kp}^* = \frac{80000}{d}$$

$d$  – внутренний диаметр резьбы винта;  
 $l$  – неопорная длина винта;  
 $v$  – коэффициент, зависящий от способа заделки;  
 $S$  – коэффициент запаса ( $S=0,5...0,8$ ).


Предельная частота вращения определяется меньшим из двух значений:  $n_{kp}$  и  $n_{kp}^*$ .

$d$  – ball thread minor diameter;  
 $l$  – unbearing screw length, mm;  
 $v$  – ratio of sealing method;  
 $S$  – reserve ratio ( $S=0,5...0,8$ ).


Swivel speed limit is the lowest value between  $n_{kp}$  and  $n_{kp}^*$ .




$\mu = 2, v = 0,7$



$\mu = 1, v = 2,2$



$\mu = 0,7, v = 3,4$



$\mu = 0,5, v = 4,9$

# ДОЛГОВЕЧНОСТЬ LIFE

Долговечность шариковой винтовой передачи определяется из номограммы (см.схему 1) или по формуле:

$$L = \left( \frac{C}{F_m} \right)^3 \cdot 10^6 \text{ мин}^{-1}$$

$$L = \frac{L}{n_m \cdot 60} \text{ час}$$

$C$  - динамическая грузоподъемность, кН

$F_m$  - эквивалентная динамическая нагрузка, кН

$n_m$  - среднее число оборотов,  $\text{мин}^{-1}$

$C$  - dynamic load, kN

$F_m$  - equivalent load, kN

$n_m$  - equivalent speed,  $\text{min}^{-1}$

- при переменной скорости и постоянной нагрузке

- at variable speed and constant load

$$n_m = \frac{q_1}{100} \cdot n_1 + \frac{q_2}{100} \cdot n_2 + \frac{q_3}{100} \cdot n_3 + \dots, \text{мин}^{-1}$$

- при переменной нагрузке и постоянной скорости



- at variable load and constant speed

$$F_m = \sqrt[3]{F_1^3 \cdot \frac{q_1}{100} + F_2^3 \cdot \frac{q_2}{100} + F_3^3 \cdot \frac{q_3}{100} + \dots, \text{kH}}$$

- при переменной нагрузке и переменной скорости

- at variable load and variable speed

$$F_m = \sqrt[3]{F_1^3 \cdot \frac{n_1}{n_m} \cdot \frac{q_1}{100} + F_2^3 \cdot \frac{n_2}{n_m} \cdot \frac{q_2}{100} + F_3^3 \cdot \frac{n_3}{n_m} \cdot \frac{q_3}{100} + \dots, \text{kH}}$$



Для передач с двойными гайками, собранными с предварительным натягом, эквивалентная динамическая нагрузка  $F_m$  рассчитывается для каждой гайки отдельно, с учетом силы натяга  $F_{pr}$

For ball screw with preloaded double nut equivalent load  $F_m$  calculate for each nut separately, taking into account preload force  $F_{pr}$

$$F_{m1} = F_{pr} \cdot \left( 1 + \frac{F_m}{3 \cdot F_{pr}} \right)^{\frac{3}{2}}, F_{m2} = F_{m1} - F_m$$

Долговечность каждой гайки рассчитывается отдельно

Nominal life calculate for each nut separately

$$L_1 = \left( \frac{C}{F_{m1}} \right)^3, L_2 = \left( \frac{C}{F_{m2}} \right)^3$$

Долговечность передач с двойными гайками, собранными с предварительным натягом

Nominal life of ball screw with preloaded double nut

$$L = \left( L_1^{-\frac{10}{9}} + L_2^{-\frac{10}{9}} \right)^{-\frac{9}{10}}$$

Периодически долговечность шариковых винтовых передач определяется стендовыми испытаниями: для подтверждения метода расчёта, при проверке новых технических решений, при изменениях в применяемых материалах либо технологии изготовления.

Life of ball screws is determined periodically by stand tests to confirm calculation method, check new technical decisions or by change of material or technology used.





Схема 1



# ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ GEOMETRICAL PRECISION



Радиальное биение $t_{5p}$ относительно AA', $\mu\text{м}$	Класс точности Tolerance class					
	$d_0$ , mm	$l_5$ , mm	1	3	5	7
			$t_{5p}$ для $l_5$	$t_{5p}$ for $l_5$	$t_{5p}$ для $l_1 > 4d_0$	$t_{5p}$ for $l_1 > 4d_0$
6	12	80	20	25	32	40
12	25	160				63
25	50	315				80
50	100	630				
Радиальное биение $t_{6p}$ относительно AA', $\mu\text{м}$	$l_1/d_0$		$t_{6p}$ для $l_1 > 4d_0$	$t_{6p}$ для $l_1 > 4d_0$		
	40	40	50	64	80	125
	40	60	60	75	96	120
	60	80	100	125	160	200
	80	100	160	200	256	320
						500
						640
Радиальное биение $t_{7p}$ относительно C, $\mu\text{м}$	$l_7$ , mm		$t_{7p}$ , $\mu\text{м}$			
	6	25	80	5	6	8
	25	50	125	6	8	10
	50	100	200	16	20	32
Торцевое биение $t_{8p}$ , $\mu\text{м}$ Axial runout $t_{8p}$ , $\mu\text{м}$	$l_7$ , mm		$t_{8p}$ , $\mu\text{м}$			
	25	63	3	4	5	6
	63	100	4	5	6	8
						10
Торцевое биение $t_{9p}$ и радиальное биение $t_{10p}$ для ШВП с осевым натягом, $\mu\text{м}$ Axial runout $t_{9p}$ and radial runout $t_{10p}$ for preloaded units, $\mu\text{м}$	$D, D_1$ , mm		$t_{9p}, t_{10p}$ , $\mu\text{м}$			
	16	32	10	12	16	20
	32	63	12	16	20	25
	63	125	16	20	25	32
	125	250	20	25	32	40
Отклонение от параллельности $t_{11}$ присоединительной поверхности на длине 100 мм относительно $d_0$ , $\mu\text{м}$	16	20	25	32		
Parallelism variation $t_{11}$ of interface within 100 mm lenth according to $d_0$ , $\mu\text{м}$						

# ОСЕВАЯ ЖЁСТКОСТЬ STIFFNESS

Для ШВП с предварительным натягом контролируется осевая жёсткость:

Preloaded ball screw stiffness is calculated as:

$$R = \frac{F}{\delta}$$

F осевая сила, Н;

$\delta$  осевое смещение гаечной группы относительно винта, мкм.

Контроль жёсткости осуществляется на стенде C3531-37. Нагрузка ШВП осевой силой осуществляется гидравлически бесступенчато. Винт и гаечная группа удерживаются от проворота специальными механизмами зажима. Измерение смещения винта относительно гаечной группы осуществляется измерительной системой, состоящей из 3 датчиков перемещения, расположенных на одной окружности через 120°, в ручном и автоматическом режиме, в 3 сечениях по длине винта и 2 направлениях вдоль его оси.

## Момент холостого хода Drag Torque

$M_{xx \text{ср.}}$ Nm		$\Delta M_{xx}$ , %			
		Класс точности Tolerance Class			
		1	3	5	7
$I_u/d_0 \leq 40, I_u \leq 4000 \text{ mm}$					
0,2	0,4	35	40	50	
0,4	0,6	25	40	40	
0,6	1,0	25	30	35	40
1,0	2,5	20	25	30	35
2,5	6,3	15	20	25	30
6,3	10		15	20	
$I_u/d_0 \leq 60, I_u \leq 4000 \text{ mm}$					
0,2	0,4	40	50	60	
0,4	0,6	35	40	45	
0,6	1,0	30	35	40	45
1,0	2,5	25	30	35	40
2,5	6,3	20	25	30	35
6,3	10		20	25	35

Контролируемую ШВП устанавливают на стенде C3531-38, фиксируют от проворота гаечную группу и приводят во вращение винт. Частота вращения – 100 мин<sup>-1</sup>. Момент, возникающий при вращении, наблюдают по регистрирующему прибору. Задавая вращение винта в одну и другую стороны, контролируют момент холостого хода  $M_{xx}$  по всей длине при прямом и обратном ходе. Колебания  $M_{xx}$  по длине резьбовой части в процентах к среднему моменту не должны превышать величины, указанные в таблице слева.

Prior to control ball screw is arranged on the C3531-38 stand, the nut is fixed against turn and the screw is rotated with 100 rpm swivel speed. The springing up during rotation drag torque  $M_{xx}$  is watched over the whole screw length and fore travel and return travel and crew rotation in both directions. Travel variations  $M_{xx}$  over the screw thread length per cent to mean torque should not exceed values, shown in the table on the left.

# ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## POST-SALE SERVICE

### Упаковка

Собранные, отрегулированные и проверенные ШВП консервируются и запаковываются в полиэтиленовый мешок. Затем укладываются в специальную тару и фиксируются для предотвращения повреждений во время транспортировки.

### Транспортирование

Транспортирование упакованных ШВП осуществляется любым крытым транспортом или в контейнерах с учётом правил, действующих на транспорте этого вида. Условия поставки оговариваются при заключении контракта.

### Указания по эксплуатации

ШВП перед монтажом подлежит обязательной расконсервации. В эксплуатации ШВП должна быть постоянно смазана жидкой или консистентной смазкой. Смазка должна быть чистой и обладать высокими анткоррозийными свойствами. ШВП следует защищать от пыли, грязи и стружки; для этого в конструкции предусмотрены специальные очистители.

В руководстве по эксплуатации, прилагаемом к ШВП, указывается способ регулировки натяга.

### Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации ШВП – 18 месяцев содня пуска, но не более 24 месяцев со дня получения заказчиком. МИКРОН гарантирует соответствие ШВП требованиям заказчика и нормативной документации и обязуется безвозмездно заменять дефектные ШВП или ремонтировать вышедшие из строя при соблюдении заказчиком условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа.

## Кодирование обозначения ШВП для заказа

### Ball Screw Coding for Order

<b>OMB00</b>	<b>4</b>	<b>A</b>	<b>D</b>	<b>x</b>	<b>P</b>	<b>R</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>L</b>	<b>x</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	<b>00</b>	<b>-</b>	<b>P3</b>
Тип гаечной группы (для специальной гайки – OMB00) Nut type (for special nut – OMB00)		Количество рабочих контуров, i Working contours, i			Шаг резьбы, мм Thread lead, mm				Общая длина винта, мм Overall screw length, mm		Длина резьбы, мм Thread length, mm			Screw interface type – right, left (for special – 0)	
		Тип фланца A, B (для специального – C) Flange form: A, B (for special – C)												Направление резьбы (правое – R, левое – L) Thread direction (right – R, left – L)	
		Расположение отверстий 1,2,3 (для специального – 4) Pinhole type – 1,2,3 (for special – 4)												Количество зazorов резьбы Thread starts	



## BALL SCREW TECHNICAL DATA ACCEPTANCE LIST

### ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ШВП

Customer  
Заказчик

DRAWING  
ОБОЗНАЧЕНИЕ

ball screw nominal diameter  
номинальный диаметр ШВП

mm

ball screw nominal lead  
номинальный шаг

mm

lead accuracy  
степень точности ISO 3408

P 7  
P 5  
P 3  
P 1

T 7  
T 5  
T 3

max admissible axial backlash  
максимально допустимый зазор

mm

zero backlash by 4 points contact  
"нулевой" зазор при 4-точечном контакте

this solution means theoretically no preload  
в этом случае теоретически без предв. Натяга

light preload by 4 points contact  
предварительный натяг при 4-точечном контакте

please insert % value  
пожалуйста, пропишите % значение

2% of Cdyn max admissible value  
2% от Cdyn max допустимое значение

preload by 2 points contact by pitch shift (PRELOADED SINGLE NUT)  
одиночная гайка с осевым скачком резьбы с предв. натягом

please insert % value  
пожалуйста, пропишите % значение

10% of Cdyn max admissible value  
10% от Cdyn max допустимое значение

preload by 2 points contact by 2 nuts (DOUBLE NUT)  
двойная гайка

please insert % value  
пожалуйста, пропишите % значение

10% of Cdyn max admissible value  
10% от Cdyn max допустимое значение

Type of screw  
Обработка винта

right thread/резьба правая

left thread/резьба левая

right thread+left thread on the same screw  
резьба левая + правая на одном винте

ground ball screw/шлифованный винт

rolled ballscrew/накатной винт

machined according to drawing  
обработка концов по чертежу

this solution means according to drawing  
в этом случае обработка по чертежу заказчика

machined according to standart  
обработка концов стандартная

please insert type of ends  
пожалуйста, пропишите тип

non-machined screw (all thread): TOTAL LENGTH L  
без обработки концов (резьба на всю длину): ОБЩАЯ ДЛИНА L

mm

Standart nut type  
Стандартные типы гаек

OMB22

OMB40

OMB45

OMB50

OMB65

OMB25

OMB30

OMB35

please indicate n+n loaded turns  
количество нагруженных витков

In case of nut according to drawing, if necessary, please indicate also the following data:  
в случае нестандартной гайки (по чертежу заказчика), пожалуйста, укажите

TYPE 1 SINGLE NUT WITH BACKLASH - ACCORDING TO DRAWING  
одиночная гайка с зазором

number of total loaded turns  
количество нагруженных витков  
in case of nut TYPE 4 and TYPE 5,  
please indicate n+n loaded turns

TYPE 2 SINGLE NUT WITH ZERO BACKLASH - ACCORDING TO DRAWING  
одиночная гайка с нулевым зазором

dynamic load rating Cdyn  
динамическая нагрузка  
kN

TYPE 3 SINGLE NUT WITH LIGHT PRELOAD BY 4 PC - ACCORDING TO DRAWING  
одиночная гайка с легким натягом (4-точечный контакт)

static load rating Cstat  
статическая нагрузка  
kN

TYPE 4 PRELOADED SINGLE NUT BY PITCH SHIFT - ACCORDING TO DRAWING  
одиночная гайка с осевым скачком резьбы с предв. натягом

axial stiffness  
осевая жесткость kN/μm

TYPE 5 DOUBLE NUT- ACCORDING TO DRAWING  
двойная гайка

in all these cases (nut according to drawing) it means that the nut  
must have the same geometrical dimensions as the original one  
В этих случаях (гайка в соответствии с чертежом)  
имеется в виду, что гайка должна иметь такие же размеры,  
как на оригинальном чертеже

NOTE  
Примечание

Контактное лицо

Contact person

Tel: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_



Фонд Фёдоров Лукших®